

## 2019年度 施工実績

No.	物件名	施工場所	規 模			着工年月	完工年月
1	銀座プラザビル 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/10階	42戸	18年11月	19年 4月
2	小谷クリニック 大規模修繕工事	神奈川県	RC造	1棟/ 3階	1戸	19年 1月	19年 4月
3	幡ヶ谷第二マンション 大規模修繕工事	東京都	SRC造	1棟/ 9階	82戸 +店舗	18年11月	19年 5月
4	ハイツ文京本駒込 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/14階	65+3 +1戸	18年10月	19年 5月
5	五反野コーポ 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 5階	25戸	19年 2月	19年 5月
6	生麦マンション 大規模修繕工事	神奈川県	RC造	1棟/11階	79戸	19年 2月	19年 6月
7	板橋第2ハイツ 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/5階	25戸	19年 4月	19年 7月
8	ハイツ鶴ヶ峰 大規模修繕工事	神奈川県	RC造	1棟/ 3階	11戸	19年 5月	19年 9月
9	羽田IIマンション 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 8階	38戸	19年 3月	19年 9月
10	南青山ハイツ 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 6階	14戸	19年 5月	19年 9月
11	吉祥寺北ハイツ 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 5階	50戸	19年 6月	19年10月
12	千駄木マンション 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/10階	51戸	19年 4月	19年11月
13	北千住ハイツ 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 9階	9戸	19年 8月	19年11月
14	松が谷マンション 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/10階	103戸	19年 8月	19年12月
15	蔵前マンション 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/12階	44戸	19年10月	20年 1月
16	ハイツ赤坂屋上防水工事	東京都	RC造	1棟/10階	44戸	20年 1月	20年 3月
17	神宮前マンション 第3回大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/ 5階	13戸	19年 3月	19年 6月
18	グリーンハイツ発寒南 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/15階	53戸	19年 3月	19年 7月

No.	物件名	施工場所	規 模			着工年月	完工年月
19	平岸ヒルズ 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/10階	29戸	19年 3月	19年 8月
20	グリーンハイツ西町桜公園 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/15階	29戸	19年 4月	19年 8月
21	円山パーク桜公園 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/13階	33戸	19年 4月	19年 9月
22	グリーンハイツ環状通東団地 大規模修繕工事	北海道	RC造	2棟/15階	102戸	19年 4月	19年10月
23	中の島マンション 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/ 9階	32戸	19年 8月	19年12月
24	西野パークハウス 大規模修繕工事	北海道	RC造	1棟/ 8階	82戸	19年 8月	19年12月
25	寝屋川受注センター 倉庫改修工事	大阪府		1棟		19年 2月	19年 5月
26	船橋工場 生産設備撤去工事	千葉県		1棟		19年 3月	19年 6月
27	宇都宮工場第二クリーン ルーム設置工事	栃木県		1棟		19年12月	20年 2月

1	シャルマンコーポ 第2朝霞屋上防水工事	埼玉県	RC造	1棟/ 7階	75戸	19年 2月	19年 4月
2	東武鶴瀬西口		RC造	1棟/ 7階		19年 6月	19年10月
3	東武みずほ台東口		RC造	1棟/ 3階		19年 6月	19年10月
4	グリーンキャピタル池袋 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/11階	41戸	19年 6月	19年11月
5	マンションときわ台 大規模修繕工事	東京都	RC造	1棟/ 7階	29戸	19年 7月	19年11月
6	草加ガーデンハイツ 大規模修繕工事	埼玉県	RC造	2棟/ 7階	12+ 48戸	19年 8月	19年12月
7	セトル中之郷 大規模修繕工事	東京都	SRC造	3棟/14階	165戸	19年 6月	20年 1月